

Planlagt vedligeholdelse - DE TRE EGE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2025-2034	2035-2053	
Fælleskøkken, udskiftning	-	-	-	180.000	-	-	-	-	-	-	0	180.000	360.000
Fælleskøkken, udskiftning	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	0	100.000	200.000
Fælleskøkken, udskiftning	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	0	100.000	200.000
Gangbro på loft, Blok 2B reparationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Indvendige væg og loft udbedring efter vandskader fra rytterlys	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Linoleum i samlingssal nordlig ende Blok 2B skiftes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Linoleumsgulve svejsninger eftergås	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	0	8.000	-
Linoleumsgulve udskiftes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	160.000
Linoleumsgulve udskiftes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	160.000
Loftsplader og skyggelister gennemgås	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Loftsplader og skyggelister gennemgås	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Maling af lofter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.170	0	49.170	98.340
Gulvbelægning i gangarealer skiftes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	93.870
Tagrender reparationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	20.000
Vinduer vedligehold, udskiftning af ruder, tætningslister	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	0	50.000	50.000
Vinduer vedligehold, udskiftning af ruder, tætningslister	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	0	50.000	50.000
Maleristandsættelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	300.000
Totalrenovering af én bolig pr. år.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000	3.000.000
ABA anlæg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.250	335.250	-
Afløbsinstallation successiv udskiftning	-	-	8.940	-	-	-	8.940	-	-	8.940	0	26.820	8.940
Brugsvandarmatur	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	-	-	-	0	13.410	26.820
Cirkulationspumpe	-	-	-	11.175	-	-	-	-	-	-	0	11.175	11.175
Cirkulationspumpe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	13.410
Cirkulationspumpe	-	-	-	2.682	-	-	-	-	-	-	0	2.682	2.682
Cirkulationspumpe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	9.000
Cirkulationspumpe skiftes	-	-	2.235	-	-	-	-	-	-	-	0	2.235	2.235
Cirkulationspumpe skiftes	-	-	2.235	-	-	-	-	-	-	-	0	2.235	2.235
CTS undertavler udskiftes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	44.700
Elevator renovering	-	-	-	55.875	-	-	-	-	-	-	0	55.875	111.750
Eltavle 1 skiftes	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	60.000	-
Fjernvarmeunit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	67.050
Hovedtavle med hovedafbryder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Kloakdæksler	-	-	-	-	-	13.410	-	-	-	-	0	13.410	-
Lyskilde i armatur	-	-	-	-	-	-	-	45.000	-	-	0	45.000	90.000
Motorventil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	22.350
Renovering af ventilationsanlæg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	89.400
Spjældmotor VEN 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	7.598
Tavle 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Trykspansionsbeholder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	22.350
Udendørsbelysning	-	37.995	-	-	-	-	-	-	-	-	0	37.995	-
Udsugning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	31.290
Ventilationsanlæg	89.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	89.400	178.800
Ventilationsanlæg	-	53.640	-	-	-	-	-	-	-	-	0	53.640	53.640
Ventilationsanlæg	-	11.175	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11.175	11.175
Ventilationsanlæg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	13.410
Aluinddækning på samtlige remender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Asfaltstier imellem blokke, fornyelse af belægning	-	-	-	40.230	-	-	-	-	-	-	0	40.230	-
Belægning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Brystninger og facadepartier med klinkbeklædning overfladebehandles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.475	0	22.475	44.950
Elastiske fuger omkring vinduer og sålbænke skiftes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	114.432
Elastiske kalfatningsfuger udskiftes	13.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13.410	13.410
Elastiske kalfatningsfuger udskiftes	13.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13.410	13.410
Eternittag på Blok 2A og 2B udskiftes	-	1.436.770	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1.436.770	-
Flisebelægninger mellem blokke gennemgang og successiv opretning	-	-	-	-	-	-	31.290	-	-	-	0	31.290	-
Klinkbeklædning på gavle, brystninger og overpartier, søjler overfladebehan	-	-	-	-	-	-	-	10.500	-	-	0	10.500	21.000
Klinkbeklædning på gavle, brystninger og overpartier, søjler overfladebehan	-	-	-	-	-	-	-	10.500	-	-	0	10.500	21.000
Linoleumsgulve successiv udskiftning	-	13.410	-	13.410	-	-	13.410	-	13.410	-	13.410	67.050	134.100
Linoleumsgulve svejsninger eftergås	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	0	8.000	-
Låge til terrasse repareres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Låge til terrasse repareres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Malerbehandling af udhængsbrædder	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	0	20.000	40.000
Malerbehandling af udhængsbrædder	-	-	-	-	-	-	-	22.350	-	-	0	22.350	44.700
Malerbehandling af vindskeder	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	0	20.000	40.000
Malerbehandling af vindskeder	-	-	11.175	-	-	-	-	11.175	-	-	0	22.350	44.700
Markiser udskiftes	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20.000	50.000
Murværk eftergås af murer	-	-	-	-	-	-	13.410	-	-	-	0	13.410	13.410
Overdækninger over forbindelsesgange, stolper og rækværker	-	-	-	-	-	-	-	22.350	-	-	0	22.350	44.700
Remender afkortes, imprægneres og inddækkes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Remender afkortes, imprægneres og inddækkes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Remender i gavle afskæres og inddækkes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Ruder i gang ved hovedindgang skiftes	48.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	48.276	48.276

