

Badevand i Frederikssund kommune

Analyseskema 2023

Dato		22.maj	25.maj	1.juni	02. juni	07. juni	12.juni	21. juni	27. juni	04.juli	07.juli	11. juli	14.juli	18. juli	31. juli	02. aug.	07. aug.	10. aug.	17. aug	23.aug
Navn på strand – PULS nummer																				
Dalby Strand -117	E.coli	<10				<10				60				<10		10				
	Enterokokker	<1				8				18				9		<1				
	Vand temp.	25,4				20,9				17,3				18		22,0				
Frederikssund Havnebad - 152	E.coli	<10			<10	<10	<10	<10	50	<10		50		<10	<10		200	20	10	<10
	Enterokokker	<1			<1	<1	2	<1	1	6		7		1	5		350	10	<1	<1
	Vand temp.	17,7			18,1	22,3	19,5	21,5	20,5	18		20,2		19,3	20,1		17,3	15,7	17,9	19,9
Hammer Bakke -111	E.coli	<10				<10				30						<10				
	Enterokokker	<1				<1				15						2				
	Vand temp.	19,8				18,5				18						21,1				
Hjortevej Strand - 151	E.coli	<10				10				180				<10		<10				
	Enterokokker	<1				9				90				3		<1				
	Vand temp.	21,7				23,5				15,2				18,9		22,7				
Hyllingeris - 134	E.coli	6600	<10	<10		<10				70						10				
	Enterokokker	21	<1	1		24				31						4				
	Vand temp.	18,7	16,9	16,7		16				17,1						22,3				
Kalvøen Strand -1180	E.coli	<10				<10				20				<10		<10				
	Enterokokker	<1				1				5				<1		1				
	Vand temp.	20,2				19,6				17,1				19,1		19,9				
Klinten - 179	E.coli	130				10				10						20				
	Enterokokker	16				<1				12						18				
	Vand temp.	17,8				17,8				16,9						20,7				
Kulhuse Strand - 126	E.coli	<10			<10	<10	<10	10	100	4000	<10	<10	30	230	<10		350			10
	Enterokokker	<1			<1	4	<1	2	50	1800	<1	3	<1	130	<1		120			<1
	Vand temp.	19			17,8	20,3	17,3	20,2	18,8	15,9	17,1	19,6	18,5	18,5	20,2		16,7			20
Landerslev Strand -119	E.coli	<10				390				70				10		40				
	Enterokokker	13				50				40				3		6				
	Vand temp.	25,2				22,1				17,9				18,3		23,6				
Marbæk Strand - 184	E.coli	<10			10	<10	<10	<10	200	8000	<10	300	90	<10	30		200			20
	Enterokokker	<1			15	2	1	4	<1	740	3	19	6	<1	28		40			<1
	Vand temp.	17,3			17,8	16,3	19,1	21,2	19,5	16,3	17,4	19,2	19	17,9	21,0		16,7			20,1
Skuldelev Strand - 131	E.coli	10			<10	<10	<10	130	50	70		20		<10	<10		110			10
	Enterokokker	<1			<1	<1	3	13	5	41		2		7	3		29			6
	Vand temp.	19,6			18,4	18,5	18,1	21,4	20,2	17,7		20		19,3	20,5		17,2			20,3
Sønderby Havn - 138	E.coli	<10				<10				80				<10		<10				
	Enterokokker	<1				1				45				7		1				
	Vand temp.	20,6				18,3				17,3				18,3		21,0				
Vellerup Vig - 108	E.coli	640	<10	<10		<10				10				220		<10				
	Enterokokker	240	25	<1		2				3				100		<1				
	Vand temp.	22,1	16,1	15,8		19,5				18,6				19,5		21,2				
Vesterstrand - 121	E.coli	30				<10				270				<10		<10				
	Enterokokker	5				4				100				9		<1				
	Vand temp.	26,2				24,5				15,2				19,3		23,4				

Signaturforklaring

E. coli	<250
Enterokokker	<100
Meget god badevand Udmærket kvalitet Very good bathing water Seht gutes Badewasser	

E. coli	250 - 500
Enterokokker	100 - 200
Godt badevand Tilfredsstillende Good bathing water Gutes Badewasser	

E. coli	>500
Enterokokker	>185
Dårligt badevand Ikke tilfredsstillende Bad bathing water Schlechtes Badewasser	

Kontrolstationer 2023

Dato		22.maj	02. juni	07. juni	12.juni	21. juni	27. juni	04.juli	07. juli	14.juli	18. juli	31. juli	02. aug.	07. aug.	23.aug
Navn på strand – PULS nummer															
100 m nord for udløb fra Jægerspris rensesanlæg – 216	<i>E.coli</i>	<10		1				200					<10		
	<i>Enterokokker</i>	3		10				65					1		
	<i>Vand temp.</i>	22,3		22,7				16,4					21,6		
100 m syd for udløb fra Jægerspris rensesanlæg - 217	<i>E.coli</i>	<10		<10				700	10	<10			40		
	<i>Enterokokker</i>	1		<1				420	3	2			8		
	<i>Vand temp.</i>	21,2		22,2				16,1	18	19,5			22,0		
200 m syd for udløb fra Hyllingeriis rensesanlæg - 125	<i>E.coli</i>	170		<10				50					10		
	<i>Enterokokker</i>	37		7				31					4		
	<i>Vand temp.</i>	18,3		18,1				17,6					22,3		
Rendebæk ved feriehjem -113	<i>E.coli</i>	10		10				150					<10		
	<i>Enterokokker</i>	1		50				43					1		
	<i>Vand temp.</i>	21,4		21,5				17,2					22,6		